

# 台風18号被災地調査

京都・嵐山地区  
平成25年9月24日調査

愛媛大学防災情報研究センター  
副センター長 竹田 正彦

## 浸水範囲(赤線より川側)



※Yahoo地図より

## 渡月橋の状況



## 嵐山公園(中の島)の状況

嵐山公園の  
復旧工事



## 渡月橋・右岸側の様子

浸水被害のため休業中  
嵐山公園(中の島)



外見上の被害は目立たない



## 渡月橋・右岸側の様子

営業しているお店



わずかな高さの差



## 土台の嵩上げが有効に

渡月橋の上流  
(桂川の左岸)  
石垣を組んでいる



渡月橋の下流  
(桂川の左岸)  
階段を設置

## 浸水による電気機器の被災

駐車場の浸水



ゴミに出された冷蔵庫等

