

平成25年9月2日発生 竜巻に係る現地調査

平成25年9月5日・6日調査

愛媛大学防災情報研究センター
副センター長 竹田 正彦

大袋駅(越谷市)周辺の被害



平成25年9月5日調査

竜巻の被災を受けた住宅



大杉橋の状況



橋の高欄や照明に被害は見られない





水門付近のフェンスが飛ば
されている




道路標識板が曲がっている

大杉橋から西側の状況



大杉橋から東側の状況



ベランダの手すりが曲がって 立木が折れている。
いる。

被災範囲は集中している



全壊した住宅



七光台駅(野田市)周辺の被害



平成25年9月6日調査



住宅の南側(被災あり)



住宅の北側(被災なし)

清水公園北西側の状況



北部小学校の状況



校舎北側の様子



校舎南側の様子